


Direcção da Rede de Transporte

**QUALIDADE TÉCNICA
DE SERVIÇO DA REDE
DE TRANSPORTE**

**TECHNICAL QUALITY
OF THE TRANSMISSION
NETWORK PERFORMANCE**


• 2008



<p>Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte – 2008 Technical Quality of the Transmission Network Performance – 2008</p> <p>Editora e Proprietária Eletrociadade de Moçambique Direção da Rede de Transporte Av. Filipe Samuel Magala, 368 Caixa Postal 2538 Tel. +258 21 36 40 Fax: +258 21 36 96 77 E-mail: apressedim.co.mz http://www.adm.com.mz</p> <p>Electricidade de Moçambique</p> <p>Recolha de perturbações na rede</p> <p>Operadores das subestações Análise e Informação</p> <p>Área de Transporte Norte DOS - Departamento de Operação de Sistema</p> <p>Área de Transporte Centro-Norte DOS - Departamento de Operação de Sistema</p> <p>Área de Transporte Centro DOS - Departamento de Operação de Sistema</p> <p>Área de Transporte Sul DOS - Departamento de Operação de Sistema</p> <p>Comilação e Análise Estatística Esmeraldo Calma</p> <p>Correção Adriano Jorras Mário Houane</p> <p>Tradução e Revisão Mário Houane</p> <p>Assessoria Técnica A. de Sousa Fernando</p> <p>Produção Gráfica: Elográfico</p> <p>Tiragem: 300 Exemplares 2008 Maputo – Moçambique</p> <p>Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte – 2008</p>	<p>Indice</p> <p>Mensagem do PCA 5</p> <p>1. Sumário Executivo 7</p> <p>2. Introdução 11</p> <p>3. Continuidade de Serviço 12</p> <p>3.1. Indicadores individuais 12</p> <p>3.2. Indicadores Gerais 14</p> <p>3.3. Energia não fornecida 17</p> <p>4. Qualidade da onda de tensão 20</p> <p>4.1. Plano de Monitoria 20</p> <p>5. Comportamento em Serviço dos Componentes e Equipamentos da Rede 22</p> <p>5.1. Subestações 22</p> <p>5.1.1. Sistemas de Protecção 24</p> <p>5.1.2. Tempo de Actuação dos Sistemas de Protecção 23</p> <p>5.1.3. Índice de Selectividade 24</p> <p>5.1.4. Equipamento Primário 24</p> <p>5.1.5. Sistemas de Telecomunicações 25</p> <p>Introdução 25</p> <p>Caracterização dos Sistemas de Telecomunicações em 2008 25</p> <p>5.2. Linhas de Transporte 26</p> <p>5.2.1. Estado Geral das Linhas de Transporte 26</p> <p>5.2.2. Linhas de Transporte de 220 kV 31</p> <p>5.2.4. Linhas de Transporte de 110 kV 34</p> <p>5.2.5. Linhas de Transporte de 66 kV 38</p> <p>5.3. Comparação com empresas congêneres 41</p> <p>5.4. Transformadores de Potência 42</p> <p>5.4.1. Estado geral dos transformadores de potência 42</p> <p>5.4.2. Indisponibilidades dos transformadores de potência 43</p> <p>5.5. Incidentes 44</p> <p>5.5.1. Origem dos incidentes 44</p> <p>5.5.2. Incidentes mais significativos 45</p> <p>Message of the Chairman 5</p> <p>1. Executive Summary 7</p> <p>2. Introduction 11</p> <p>3. Continuity of supply 12</p> <p>3.1. Individual indicators 12</p> <p>3.2. General indicators 14</p> <p>3.3. Non-Delivered Energy 17</p> <p>4. Quality of the Voltage Waveform 20</p> <p>4.1. Monitoring Plan 20</p> <p>5. Performance of the Main Network Components 22</p> <p>5.1. Substations 22</p> <p>5.1.1. Protection Systems 22</p> <p>5.1.2. Response Time of Protection Systems 23</p> <p>5.1.3. Selectivity Index 24</p> <p>5.1.4. Primary Plant Equipment 24</p> <p>5.1.5. Telecommunication Systems 25</p> <p>Introduction 25</p> <p>Telecommunication System Characterization in 2008 25</p> <p>5.2. Transmission Lines 26</p> <p>5.2.1. General Status of Transmission Lines 26</p> <p>5.2.2. 275 kV Transmission Lines 28</p> <p>5.2.3. 220 kV Transmission Lines 31</p> <p>5.2.4. 110 kV Transmission Lines 34</p> <p>5.2.5. 66 kV Transmission Network 38</p> <p>5.3. Benchmarking with other Utilities 41</p> <p>5.4. Power Transformers 42</p> <p>5.4.1. General status of the power transformers 42</p> <p>5.4.2. Power transformers outages 43</p> <p>5.5. Incidents 44</p> <p>5.5.1. Source of Incidents 44</p> <p>5.5.2. The most significant Incidents 45</p>
Table of Contents	
<i>Technical Quality of the Transmission Network Performance – 2008</i>	

<p>6. Considerações Finais</p> <p>6.1. Qualidade da Informação 50 6.2. Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte 50 6.3. Comportamento em Serviço dos Componentes da Rede 51 7. Plano de Ação 53 8. Terminologia 54</p>	<p>6. Final consideration</p> <p>6.1. Information Quality 50 6.2. Technical Quality Report of the Transmission Network Performance 50 6.3. Performance of the Network Component 51 7. Action plan 53 8. Terminology 54</p>
---	---

Mensagem do Presidente do Conselho de Administração
Message of the Chairman of the Board of Directors and CEO



Manuel Cuambe
 Presidente do Conselho de Administração
 Chairman of the Board of Directors and CEO

É com bastante agrado e apreço que, apresentamos os resultados do desempenho da Rede Nacional de Transporte de Energia Elétrica ao longo do ano 2008, através do presente Relatório de Qualidade Técnica. O presente relatório serve para informar, em detalhe, aos nossos estimados clientes, que aliás são a nossa principal razão de ser, e a sociedade em geral dos resultados do desempenho decorrentes das actividades de operação e exploração da Rede Nacional de Transporte ao longo do ano de 2008.

O ano de 2008, à semelhança de outros anos, foi um ano de grandes realizações e desafios para a EDM em geral, e em particular para a Direcção da Rede de Transporte (DRT); tais realizações enquadram-se no Plano Estratégico 2008 - 2009 da EDM, especificamente na vertente de continuidade de serviço da rede primária com vista a beneficiar em quantidade e qualidade a nação Moçambicana em energia eléctrica.

Neste contexto, destacam-se as seguintes realizações:

- Uma significativa melhoria da eficiência de gestão operacional dos sistemas eléctricos, aumentando a disponibilidade do sistema de transporte de energia em 99,64% do tempo;
- O aumento em 15,4% da energia eléctrica transportada, comparativamente ao ano de 2007;
- A subida dos pontos de entrega de energia de 55 para 58;

It is with earnest pleasure and gratefulness that we present the results of the performance of the National Power Transmission Network, relatively to 2008, through the current Report of the Technical Quality. The present report aims to inform in details our esteemed customers and the society at large, which as a matter of fact are the main reason of our being; the results of our performance stemming from our operating and exploiting activities of the National Transmission Network, during 2008.

The year of 2008, similarly to the previous years, was of remarkable accomplishments and challenges to EDM in general, and to the Directorate of the Transmission Network (DRT) in particular; such achievements are within the framework of EDM 2008 - 2009 Strategic Plan, expressly in the expansion and reinforcement of the power transmission backbone with the aim of benefiting in quantity and quality the Mozambican nation in electrical energy.

In that respect, highlight is made to the following undertakings:

- A significant improvement of the efficiency of operational management of the electrical systems, increasing the availability of the energy transmission system by 99,64% of the time;
- The increase by 15,4% of the transmitted electrical energy comparatively to 2007;
- The raise of the Points of Delivery from 55 to 58;

Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte - 2008

Electruidade de Moçambique

A ponta integrada do sistema passou para 416 MW, mais 6% em relação ao ano de 2007;

Verificou-se igualmente aumento global na capacidade de transferência da carga, o que se traduziu no aumento de mais famílias Moçambicanas com acesso a energia eléctrica de qualidade e quantidade suficientes à demanda económica e social.

Os efeitos das realizações acima apontadas, emulam condignamente as aspirações, anseios e desejos do Governo Moçambique inspirado na visão estratégica, que define o Distrito como polo de desenvolvimento, cuja electrificação tem como fonte principal a energia de Cahora Bassa, transportada exclusivamente pela Rede de Transporte da EDM.

Pese embora a importância destes resultados aqui mencionados, há consciéncia plena sobre os desafios ainda prevalecentes, tais como a necessidade de uma maior intervenção na estabilidade das linhas e na renovação dos equipamentos da rede obsoletos, a através na formação e capacitação do pessoal técnico, bem como na provisão dos meios intrínsecos, o que contribuirá para o aumento da disponibilidade dos sistemas e consequente redução da energia não fornecida que em 2008 representou 9,6 GWh (mais 70% comparativamente a 2007), fruto das substituições dos vários componentes obsoletos na rede nacional de transportes.

Estamos conscientes de que estes resultados, embora importantes, representam apenas parte de um longo percurso e desafio por cumprir de forma a criar as condições básicas e necessárias para tornar o Distrito como polo central do desenvolvimento do país.

Assim, para 2009 com vista a fazer face a estes desafios, sobretudo na melhoria da eficiência de gestão operacional dos sistemas, será comissionado o Centro Nacional de Despacho, que spesar de numera prima fase abrange só a zona Sul do País, permitirá a centralização do comando e monitorização das operações, com ganhos óbvios em termos de recursos humanos e materiais na capitalização do potencial da infra-estrutura eléctrica nacional, em benefício do consumidor final.

Uma palavra de apreço sincero e carinho aos nossos estimados Clientes, Governo, Parceiros de Cooperação Locais e Internacionais, a todos os Quadros e a Colaboradores, pelo inestimável e permanente apoio noário em todos os momentos, sem os quais a EDM não conseguiria alcançar os objectivos definidos.

Manuel Cuambe
Presidente do Conselho de Administração
Chairman of the Board of Directors and CEO

Mensagem do Presidente do Conselho Administrativo / Message of the Chairman of the Board of Directors

- The integrated MD standing at 416 MW, 6% more relative to 2007;
- Likewise, a verified global increase in the load transfer capacity, which translated into insertion of more Mozambican families to access electrical energy of enough quantity and quality to their economic and social demands.

The effects of the above highlighted achievements emulate deservedly the aspirations, anxieties and desires of the Mozambican pride, inspired by the Government strategic vision, which singled out the District as the pole of development whose electrification has its main source Cahora Bassa energy, transmitted exclusively through EDM's National Transmission Network.

Notwithstanding the importance of the results herein underlined, there is full awareness of the challenges still lying ahead, such as the need for a major intervention in the lines stability and in the renewal of aged equipment, the bet in training and empowerment of technical personnel, as well as in the provision of intrinsic resources, which will contribute in the increase of system availability and consequent reduction in non-delivered energy that in 2008 represented 9,6 GWh (20% more comparatively to 2007), yield to the replacements of the varied obsolete components in the National Transmission Network.

We are conscious that these results, although important only represent part of a long journey and challenges to face in order to create the basic and indispensable conditions to transform the District as the starting point for the country growth.

Thus, in 2009 to accommodate for these challenges, particularly in the improvement of operational system management efficiency, the National Control Center will be commissioned, which despite covering South Region in its first phase, will allow a centralization of operation control and monitoring, with obvious gains in terms of time and resources, in the capitalization of the national power assets, to the benefit of the end consumer.

To conclude, we express our profound acknowledgement and superior consideration to our clear customers, Government, Cooperation Partners and to all EDM personnel, for their inestimable and permanent support notable at all time, without which EDM would not have achieved the outset objectives.

Adriano Jonas
Director

Sumário Executivo

Executive Summary



O presente relatório designado por "Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte" pretende avaliar o desempenho da Rede de Transporte em 2008 abordando de forma detalhada a evolução dos indicadores de qualidade técnica de serviço nomeadamente: "Continuidade de Serviço", "Qualidade da Onda de Tensão" e "Comportamento em Serviço dos Principais Componentes da Rede", focando os principais incidentes verificados.

Por forma a adequar o Relatório de Qualidade Técnica à Divisão Administrativa da Direcção da Rede de Transporte, os indicadores de Continuidade de Serviço, foram agrupados em função de cada uma das Áreas de Transporte. No entanto, o comportamento dos Principais Componentes da Rede, está agrupado por nível de tensão analisando-se caso a caso a origem dos desvios.

Within the framework of the activities planned for 2008, actions were developed towards mainly to the reduction of the number and duration of the indisponibilidades, intervening in the weakest points of the transmission system through replacement of obsolete equipment and a better coordination of the planned interruptions for preventive maintenance.

No quadro das actividades planeadas para 2008, foram desenvolvidas ações orientadas principalmente para a redução do número e duração das indisponibilidades, intervindo nos pontos mais fracos dos sistemas de transporte através da substituição dos equipamentos obsoletos e de uma melhor coordenação das interrupções planeadas para manutenção preventiva.

Fruto dos avultados investimentos em 2008 na vertente de aquisição de equipamentos e outros materiais de grande impacto na operacionalidade da rede de transporte, foram realizadas as seguintes actividades:

- Substituição de transformadores de corrente e de tensão na rede de 220kV da Linha Centro Norte (LCN) minimizando o índice de explosões resultantes da degradação por idade;
- Replacement of the current and voltage transformers in the 220 kV network of LCN, minimizing the rate of explosions as a result of ageing degradation;

This "Technical Quality Report of the Transmission Network" aims to evaluate the performance of the Transmission Network in 2008 presenting in detail the performance of the quality of supply indicators, namely "Continuity of Supply", "Quality of the Voltage Waveform" and the "Performance of the Main Network Components", centering in the most significant incidents.

In order to match the Technical Quality Report with the Administrative Division of the Transmission Network Directorate, the indicators of Continuity of Supply were grouped according to each Area of Transmission. In the meantime, the performance of the Network Components was grouped by voltage level, and the causes of deviations, are analyzed case by case.

Within the framework of the activities planned for 2008, actions were developed towards mainly to the reduction of the number and duration of the indisponibilidades, intervening in the weakest points of the transmission system through replacement of obsolete equipment and a better coordination of the planned interruptions for preventive maintenance.

Yield to bulky investments made in 2008 in acquisitions of equipment and materials of huge impact in transmission network operation, the following activities were carried out:

Technical Quality of the Transmission Network Performance – 2008

Electruidade de Moçambique

- Substituição de disjuntores de 110kV na Área de Transporte Centro – Norte (ATCN) com destaque para a subestação de Alto-Molóque;
- Substituição de isoladores de baixa qualidade de isolamento na Linha Sul e dos isoladores com elevados índices de desgaste nas ferragens na LCN (redes de 110kV e 220kV respectivamente), com recurso à técnica de trabalhos em tensão;
- Substituição de isoladores de baixa qualidade de isolamento na rede de 110kV da Área de Transporte Centro (ATCE);
- Montagem de torres elevadas com objetivo de eliminar o risco de inundações da linha Mavuzi - Beira 1 na zona de Muda onde a Açucareira de Mafambisse construiu uma barragem que inundou parte da linha em finais de 2007.

Grande parte das actividades acima indicadas necessitaram de cortes de energia pelo que a frequência média de interrupções do serviço (SAIFI) nos Pontos de Entrega (PDE's) aumentou em 40% relativamente a 2007, tendo passado de 43,8 para 61,5. Parte considerável dos cortes resultaram dos trabalhos do Centro Nacional de Despacho - Fase 1 (CND), onde foram instalados equipamentos em 28 subestações abrangidas pelo projeto.

Não obstante o aumento do SAIFI, o tempo médio de reposição do serviço (SAIFI) reduziu em 60% em relação a 2007, passando de 51min para 31min no global. Este factor correspondeu a uma melhoria da taxa de disponibilidade global do sistema, passando de 99,50% para 99,64% em 2008.

A ATCN registou uma redução da taxa de disponibilidade de 99,6% para 99,4% motivada por duas avarias registadas naquela sistema caracterizadas pela explosão do transformador de corrente (CT) na linha Mocuba - Alto-Molóque (B07) e ruptura da cadeia de isoladores na linha Nicoadala Cerâmica (B51), e pelos cortes programados para a substituição de equipamentos nas subestações e isoladores nas linhas de transporte. A Área de Transporte Norte (ATNO) que se encontra à jusante da ATCN, registou igualmente uma redução da taxa de disponibilidade, passando de 99,4% em 2007 para 99,1% em 2008 como consequência da influência das avarias à montante (ATCN) e da avaria ocorrida na linha Nampula - Pemba (C35), bem assim da ruptura dum fíador na linha Nampula - Moma (C34).

No que se refere a monitorização da Qualidade da Onda de Tensão a atenção esteve virada a clarificação das

- Replacement of the 110 kV circuit breakers of the Area of Transmission Centre – North with emphasis to Alto - Molóque substation;
- Replacement of insulators of low quality insulation in South Line and of insulators with higher rate of wear out in the iron-fittings in LCN 110 and 220 kV networks, respectively) with recourse to live-voltage work technique;
- Replacement of insulators of low quality insulation in the 110 kV network of the Area of Transmission Centre (ATCE);
- Erection of taller towers with the aim of eliminating the flooding risk at Mavuzi - Beira 1 line section, around Muda area where Mafambisse Sugar factory built a dam that in the end of 2007 flooded parts of the line.

The majority of activities above described necessitated interruption of the power supply, which hastened the System Average Interruption Frequency Index (SAIFI) in the Points of Supply (PDE's) to be 40% relatively to 2007, from 43,8 to 61,5. Considerable portion of the interruptions are from the works for the National Control Center (NCC) project - Phase 1, where equipment in the 28 substations comprising the project was installed.

Notwithstanding the increase of SAIFI, the System Average Restoration Index (SAIFI) reduced by 60% relatively to 2007, from 51min to 31min in global. This factor represented an improvement in the global availability index, passing from 99,50% to 99,64% in 2008.

The Area of Transmission Centre-North registered a reduction in the rate of its availability from 99,60% to 99,40% driven by two breakdowns in these systems, characterized by the explosion of the CT in Mocuba - Alto-Molóque line and rupture of string of insulators in Nicoadala - Ceramic line (B51), and by programmed interruptions for the replacement of equipment in the substations and insulators in the lines. The Area of Transmission North (ATNO) which is at the downstream of ATCN, has equally registered a reduction in the rate of availability, from 99,4% in 2007, to 99,1% in 2008 as consequence of the impact of the breakdowns upstream (ATCN) and of the breakdown occurred in Nampula - Pemba line (C35), as well as the rupture of a wire-clamp in Nampula - Moma line (C34).

Pertaining to the monitoring of the Quality of the Voltage Waveform the focus was in the clarification

cavas de tensão que tem se verificado em Moma, para o efeito foram montados dispositivos de monitorização da onda de tensão em alguns pontos chaves da Linha Centro – Norte onde se constatou que na linha de Nampula220 – Moma, a queda de tensão estava ligada ao aumento da carga da mesma linha, mas estudos continuam para apurar as reais causas das cavas de tensão na SE de Moma.

Da lista dos incidentes registados neste período tem-se a realçar os seguintes:

- Avaria do transformador de 66/11kV, 30MVA da Subestação SE2 em Maputo, que derivou de defeitos de fabrico;
- Duas avarias na Linha Centro Norte que consistiram na explosão dum transformador de intensidade de 220 kV na subestação de Mocuba e a ruptura duma cadeia de isoladores de 220kV na linha Nicoadala – Cerâmica (B51);

Estes incidentes tiveram uma duração cumulativa de 197h:53min, e justificam o agravamento de alguns indicadores de qualidade de serviço nas respectivas Áreas de Transporte com maior realce na Energia não fornecida que foi de 9,6 GWh, 50,9% acima da verificada em 2007.

Uma palavra de apreço é dirigida a todos aqueles que directa ou indirectamente, tornaram este relatório uma realidade em particular os operadores das subestações e os outros técnicos da Direcção da Rede de Transporte, que têm feito a recolha, análise e informatização da informação das perturbações da rede, com certo profissionalismo.

Adriano Jonas
Director

of the voltage dips that have occurred in Moma, and to that end voltage waveform monitoring devices were installed in certain key points of LCN where it was noticed that in Nampula 220 – Moma line, the voltage drop is linked to the load increase in that line. However, more studies are being carried out to find out the real causes of voltage dips in Moma substation.

From the list of registered incidents in that period, the following is highlighted:

- Breakdown of the 66/11 kV, 30 MVA SE2 transformer in Maputo, derived from manufacturing defect;
- Two breakdowns in LCN consisting of explosion of one 220 kV current transformer in Mocuba substation and rupture of a 220 kV string of insulators in the branch-line to Cerâmica substation.

These incidents had an accumulated duration of 197h:53min, and sustain the aggravation of some indicators of the Quality of Supply in the respective Areas of Transport, will major focus in the non-delivered energy which was 9,6 GWh, 50,9% higher than in 2007.

An esteem word is addressed to all who direct or indirectly have contributed for the materialization of this report mainly the substation operators and the other technicians from the Directorate of the Transmission Network who have professionally been collecting, analyzing and computing information on the network disturbances.

2. Introdução

Apresenta-se o relatório de Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte referente ao ano de 2008 destacando-se os principais indicadores de Qualidade Técnica, nomeadamente, Continuidade de Serviço, Qualidade da Onda de Tensão e Comportamento em Serviço dos Componentes da Rede.

Por forma a adequar o Relatório de Qualidade Técnica à Divisão Administrativa da Direcção da Rede de Transporte os indicadores de Continuidade de Serviço, foram agrupados em função de cada uma das Áreas de Transporte. No entanto, o comportamento dos Principais Componentes da Rede, estão agrupados pelos níveis de tensão analisando-se caso a caso a origem dos desvios. As quatro Áreas de Transporte bem como as principais fontes de fornecimento de energia são as seguintes:

- Área de Transporte Sul (ATSU) – Alimentada pela HCB via Eskom/MOTRACO e Central de Co-rumana;
- Área de Transporte Centro (ATCE) – Alimentada pela Hidroeléctrica de Cahora Bassa e as centrais de Mavuzi e Chicambo;
- Área de Transporte Centro-Norte (ATCN) – alimentada pela Hidroeléctrica de Cahora Bassa;
- Área de Transporte Norte (ATNO) – alimentada pela Hidroeléctrica de Cahora Bassa por via da ATCN.

Para o cálculo dos indicadores de qualidade nomeadamente Frequência média de Interrupção(SAIFI) Duração Média das Interrupções (SAIDI) e Tempo Médio de Reprocidação de Serviço (SARI), foram usados para a DRT no total 58 PDE's sendo 29 na ATSU, 16 na ATCE, 6 na ATCN e 7 na ATNO.

Relativamente ao número de defeito por 100km de linha foi calculado tendo em conta os seguintes dados:

- Rede de 275kV, 116 km localizados na ATSU;
- Rede de 220kV, 1756km sendo 320 km na ATCE e 1436km na ATCN;
- Rede de 110kV, 2560 km sendo 593 km na ATSU, 603 km na ATCE, 75.7 km na ATCN e 1085 km na ATNO; e
- Rede de 66kV, 352km sendo 306 km na ATSU e 46 km na ATCE.

2. Introduction

This Technical Quality Report of the Transmission Network Performance refers to the year 2008, where the main indicators of Technical Quality, namely, Continuity of Supply, Quality of the Voltage Waveform (Quality of Supply), and Performance of the Network Components are highlighted.

In order to match the Technical Quality Report with the Administrative Division of the Transmission Network Directorate, the indicators of Continuity of Supply were grouped according to each Area of Transmission. In the meantime, the performance of the Network Components was grouped by voltage level, and the causes of deviations, are analyzed case by case. The four Areas of Transmission as well as the main sources of energy supply are:

- Area of Transmission South – Supplied by HCB via Eskom/Motraco and Co-rumana Power Stations;
- Area of Transmission Centre – Supplied by HCB and by Mavuzi & Chicambo Power Stations;
- Area of Transmission Centre-North – Supplied by Hidroeléctrica de Cahora Bassa and;
- Area of Transmission North – Supplied by Hidroeléctrica de Cahora Bassa through ATCN.

For the determination of the quality indicators, namely System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), System Average Interruption Duration Index (SAIDI), and System Average Restoration index (SARI), 58 PDE's were used for DRT, of which 29 in ATSU, 16 in ATCE, 6 in ATCE and 7 in ATNO.

Concerning the calculations of the number of faults per 100 km of line, the following was considered:

- 275 kV network, 116 km located in ATSU;
- 220 kV network, 1756 km, being 320 km in ATCE and 1436 km in ATCN;
- 110 kV network, 2560 km, being 593 km in ATSU, 603 km in ATCE, 75.7 km in ATCN and 1085 km in ATNO; and
- 66 kV network, 352 km, being 306 km in ATSU and 46 km in ATCE.

Electrictade de Moçambique
Technical Quality of the Transmission Network Performance - 2008

3. Continuidade de Serviço

3. Continuity of supply

3.1 Indicadores Individuais

Como consequência das perturbações na rede de transporte, registraram-se nos 58 PDE's um total de 3413 indisponibilidades representando um aumento na ordem dos 40% em relação a 2007. A figura 1 mostra os 10 PDE's com maior número de indisponibilidades.

A exceção dos PDE's da ATSU, todos os outros PDE's tiveram a influência no número de indisponibilidades das perturbações a partir da HCB.

das perturbações a partir da PCB. De acordo com a figura 1, o PDE de Londe é o que tem maior número de indisponibilidades, isto deve-se aos defeitos fugitivos CL3 (Maia - Londe) devido a excrementos de pássaros nos isoladores da linha e que têm originado contornamentos nos isoladores e consequentemente defeitos de carácter fugitivo (mais detalhes no ponto 5.2.3).

O efeito da falta de redundância aliado ao facto da sua localização no fim da linha, faz-se sentir nos PDE's de Lichinga, Nacala, Cuamba e Monapo, onde mais da metade das indisponibilidades são à montante com particular destaque para os defeitos da LCN e da HCB.

Os disparos da DL5 devido a avaria na linha em resultado da degradação da linha são a maior fonte do elevado número de indisponibilidades com mais de 70% das indisponibilidades nos PDE's de Riopele e Manhiça.

Indisponibilidades nos PDE's de Rio Preto e Marília.

3.1. Individual indicators

As a consequence of disturbances in the Transmission Network, a total of 3413 interruptions were recorded in the 58 PDE's, representing an increase in the order of 40% relatively to 2007. Figure 1 below shows the 10 PDE's with the highest number of interruptions.

With exception of PDE's of Area of Transmission South, all other PDE's had an influence in the number of interruptions from HCB disturbances.

According to figure 1, Llonde PDE had the highest number of interruptions, which is attributed to the transitory faults of CL3 (Macia – Llonde) line due to birds' excrements in the line insulators which have caused flashovers in the insulators and consequent faults with transitory nature (more details in 5.2.3). The lack of redundancy affects linked to their localisation

The lack of redundancy effect linked to their localization at the extreme end of the line, it's felt in the PDE's of Lichinga, Nacala, Cuamba and Monapo, where more than half of the interruptions take place upstream with particular evidence to faults in LCN and HCB.

The DLS trippings due to breakdowns in the line as a result of line degradation are the major source of the high number of interruptions with more than 70% of the interruptions registered in Riopele and Manicha PDE's.




FIGURA 1:

Os 10 Pontos de entrega com maior número de indisponibilidades
 Points of Delivery with the highest number of interruptions

The trippings of TR4 in Alto - Molócué due to faults in the Medium Voltage lines, have affected the number of interruptions of this PDE.

The programmed interruptions for maintenance in the LCN, the CT explosion in Mocuba substation and the breakdown of the SE2 transformer are some of the factors that contributed to the higher time of interruptions totaling 2158.56 hours, representing an increase of 26.3% comparatively to 2007. Figure 2

shows the 10 PDE's with higher time of interruptions. The higher times of interruptions in Riopelle, Manhiça and Mabor PDE's are associated with the trippings of Infulene - Manhiça line, coupled to interruptions for the maintenance of the line as well for the construction of a tower for the new line DL8 (which contributed with 14h and 58 minutes).

Besides LCN effect, HCB and interruptions for maintenance, Pemba PDE had an interruption on the 22nd of February, which was characterized by a rupture

of the string of insulators and a conductor in Phase S of Nampula220 – Pemba line with the duration of (18h and 36min).

For the PDE's of Nacala, Moma, Lichinga and Cuamba, the higher time of interruption is due to the interruptions for maintenance coupled to the LCN interruptions, from lack of redundancy in the sources of power supply, lines and transformers. While this power supply configuration prevails, the PDE's of Area of Transmission North will always

With relation to Tete PDE, the higher number of

With relation to Iete PUE, the higher number of interruption is linked to interruptions for maintenance









FIGURA 2:
Os 10 Pontos de entrega com maior tempo de indisponibilidades
The 10 PDE's with higher time of interruptions














cavam contornamentos, em 2008 o problema alastrou-se para a linha Nampula – Monapo – Nacala onde os pássaros constróem ninhos por cima do ponto de fixação dos isoladores e em caso de pequeno vendaval e/ou chuva, os ninhos depreende-se provocando defeitos nas linhas. Inspecções levadas a cabo nas linhas em referência detectaram a presença de mais de 60 ninhos nas torres das linhas em causa com particular concentração na linha Monapo – Nacala.

Das linhas com lacunas na sua concepção especial destaque vai para as concebidas sem o cabo de guarda que são susceptíveis a defeitos durante o período chuvoso devido às descargas atmosféricas com particular incidência para as linhas Infulene – Macia (CL1) e Cuamba – Lichinga (C23).

Quanto as linhas cujos acessórios registam algum envelhecimento destacam-se as linhas Komatiporto – Infulene (BL2), Nicoadala – Mocuba (B05), Corumana – Infulene (CL4) e Mavuzi – Chimoio 1 (DL1). A grande maioria dos defeitos nestas linhas foi caracterizada por ruptura das cadeias de isoladores e fiações. Devido ao estado de envelhecimento da linha Mavuzi – Chimoio 1, em 2008 esta linha ficou a maior parte do tempo fora, sendo a alimentação ao PDE de Chimoio 1 garantida pela linha Chibata – Nhamatanda (CL75) via Chimoio 2.

Finalmente iniciou em 2007 a substituição de isoladores na Linha Sul (CL1, CL2 e CL3) pois os actuais se mostram inadequados à poluição salina, em virtude da baixa hidrofobidade do material isolante particularmente no inverno onde com a cacimba no período nocturno a humidade facilitava a formação duma linha de fuga de corrente à terra, causando vários defeitos fugitivos nas linhas.

Houve um ligeiro aumento do número de disparos da linha Monapo – Nacala (C33) e Macia – Lionde (CL3) devido a pássaros.

Notou-se uma crescente do número de defeitos na rede de 66 kV resultantes de avarias na Linha Infulene – Maragra DL5 que apresenta um estado de degradação acentuada e por conseguinte é muito vulnerável ao estado do tempo. Similar situação vai para a Linha Infulene – SE5 igualmente a precisar duma reabilitação ou mesmo uma reconstrução.

which caused flashovers, in 2008 the problem escalated to Nampula – Monapo – Nacala line where the birds built their nests on top of the insulators fixation points, and in case of slight winds and/or rain, the nests crumble and provoke line faults. Inspections carried out on the lines in case detected the presence of more than 60 nests in towers of the envisaged lines, with particular density along Monapo – Nacala line.

For the lines with design lacunas highlight is given to those designed without the surge arrestor cable which are prone to faults during rainy season due to atmospheric discharges with particular incidence to Infulene – Macia (CL1) and Cuamba – Lichinga (C23) lines.


As for the lines whose accessories register some ageing, Komatiporto – Infulene (BL2), Nicoadala – Mocuba (B05), Corumana – Infulene (CL4) and Mavúzi – Chimoio 1 (DL1) lines, are to be highlighted. The majority of faults in these lines are characterized by rupture in the string of insulators and iron-fittings. Due to the ageing status of Mavúzi – Chimoio 1 line, in 2008 this line was out of order for a great deal of the time, and the power supply to Chimoio 1 PDE was secured by Chibata – Nhamatanda (CL75) line, via Chimoio 2.

Finally, initiated the replacement of insulators in South Line (CL1, CL2 and CL3) for the existing ones are inadequate to salt pollution, given the low hydrophobicity of insulating stuff, particularly during winter where fog is a fact at nights. The humidity facilitated the formation of current leakage to earth, causing various transitory faults in the lines.

There was a slight increase in the number of trippings in Monapo – Nacala (C33) and Macia – Lionde (CL3) lines due to birds.

An increasing number of faults was verified in the 66 kV network resulting from break downs of Infulene – Maragra line (DL5) which is in advanced status of degradation and therefore vulnerable to weather conditions. Similar situation goes to Infulene – SE5 line which equally needs a revamping or new construction.





5.2. Linhas de Transporte

5.2.1. Estado Geral das Linhas de Transporte

No geral as linhas de transporte tiveram um desempenho positivo, como resultado dos trabalhos de manutenção preventiva e correctiva que tiveram lugar ao longo do ano. É de assinalar o aumento do número de defeitos algumas linhas com incidência na rede de 110 kV onde algumas linhas apresentam lacunas na sua conceção (falta de cabos de guarda) e noutras registra-se o envelhecimento dos isoladores e alguns acessórios.

Em 2008 agudizou-se o fenômeno dos pássaros nas linhas, pois, se até final de 2007 o problema circunscrevia-se na linha Macia – Londe onde se resumia aos excrementos dos pássaros nos isoladores que provo-

In 2008 the communications by radios and fiber optic did not register any functioning variation worth of mention.

Figure 16 shows the status of the various links based on PLC's installed in the Transmission Network and it can be seen that only 13 links representing less than 40% are in good condition, while the remaining 60% or are out of order or operate deficiently. In the next years investment should be made in this area to assure reliable and quality telecommunications through the Transmission Network.

cavas, contornamentos, em 2008 o problema alastrou-se para a linha Nampula – Monapo – Nacala onde os pássaros construíram ninhos por cima do ponto de fixação dos isoladores e em caso de pequeno vento e/ou chuva, os ninhos depredam-se provocando defeitos nas linhas. Inspeções levadas a cabo nas linhas em referência detectaram a presença de mais de 60 ninhos nas torres das linhas em causa com particular concentração na linha Monapo – Nacala.

As linhas com lacunas na sua conceção especial destaque vai para as concebidas sem o cabo de guarda que são susceptíveis a defeitos durante o período chuvoso devido a descargas atmosféricas com particular incidência para as linhas Infelune – Macia (CL1) e Cuamba – Lichinga (C23).

Quanto as linhas cujos acessórios registam algum envelhecimento destacam-se as linhas Komatiporto – Infelune (BL2), Nicoadala – Mocuba (B05), Cormaruna – Infelune (CL4) e Mavuzi – Chimoio 1 (DL1). A grande maioria dos defeitos nestas linhas foi caracterizada por ruptura das cadeias de isoladores e fadões. Devido ao estado de envelhecimento da linha Mavuzi – Chimoio 1, em 2008 esta linha ficou a maior parte do tempo fora, sendo a alimentação a PDE de Chimoio 1 garantida pela linha Chibata – Nhamatanda (CL75) via Chimoio 2.

Finalmente iniciou em 2007 a substituição de isoladores na Linha Sul (CL1, CL2 e CL3) pois os actuais se mostram inadequados à poluição salina, em virtude da baixa hidrofobidade do material isolante particularmente no inverno onde com a cincinha no período nocturno a humidade facilitava a formação dumha linha de fuga de corrente à terra, causando vários defeitos fugitivos nas linhas.

Houve um ligeiro aumento do número de disparos da linha Monapo – Nacala (C33) e Macia – Londe (CL3) devido a pássaros.

Notou-se uma crescente do número de defeitos na rede de 66 kV resultantes de avarias na Linha Infelune – Maragra DLS que apresenta um estado de degradação acentuada e por conseguinte é muito vulnerável ao estado do tempo. Similar situação vai para a Linha Infelune – SES igualmente a precisar duma reabilitação ou mesmo uma reconstrução.

which caused flashovers, in 2008 the problem escalated to Nampula – Monapo – Nacala line where the birds built their nests on top of the insulators fixation points, and in case of slight winds and/or rain, the nests crumble and provoke line faults. Inspections carried out on the lines in case detected the presence of more than 60 nests in towers of the envisaged lines, with particular density along Monapo – Nacala line.


For the lines with design lacunas highlight is given to those designed without the surge arrester cable which are prone to faults during rainy season due to atmospheric discharges with particular incidence to Infelune – Macia (CL1) and Cuamba – Lichinga (C23) lines.

As for the lines whose accessories register some ageing, Komatiporto – Infelune (BL2), Nicoadala – Mocuba (B05), Cormaruna – Infelune (CL4) and Mavuzi – Chimoio 1 (DL1) lines, are to be highlighted. The majority of faults in these lines are characterized by rupture in the string of insulators and iron-fittings. Due to the ageing status of Mavuzi – Chimoio 1 line, in 2008 this line was out of order for a great deal of the time, and the power supply to Chimoio 1 PDE was secured by Chibata – Nhamatanda (CL75) line, via Chimoio 2.

Finally, initiated the replacement of insulators in South Line (CL1, CL2 and CL3) for the existing ones are inadequate to salt pollution, given the low hydrophobicity of insulating stuff, particularly during winter where fog is a fact at nights. The humidity facilitated the formation of current leakage to earth, causing various transitory faults in the lines.

There was a slight increase in the number of trippings in Monapo – Nacala (C33) and Macia – Londe (CL3) lines due to birds.

An increasing number of faults was verified in the 66 kV network resulting from break downs of Infelune – Maragra line (DLS) which is in advanced status of degradation and therefore vulnerable to weather conditions. Similar situation goes to Infelune – SES line which equally needs a revamping or new construction.



5.2. Linhas de Transporte

5.2.1. Estado Geral das Linhas de Transporte

No geral as linhas de transporte tiveram um desempenho positivo, como resultado dos trabalhos de manutenção preventiva e correctiva que tiveram lugar ao longo do ano. É de assinalar o aumento do número de defeitos algumas linhas com incidência na rede de 110 kV onde algumas linhas apresentam lacunas na sua conceção (falta de cabos de guarda) e noutras registra-se o envelhecimento dos isoladores e alguns acessórios.

Em 2008 agudizou-se o fenômeno dos pássaros nas linhas, pois, se até final de 2007 o problema circunscrevia-se na linha Macia – Londe onde se resumia aos excrementos dos pássaros nos isoladores que provo-

In 2008 the communications by radios and fiber optic did not register any functioning variation of mention.

Figure 16 shows the status of the various links based on PLC's installed in the Transmission Network and it can be seen that only 13 links representing less than 40% are in good condition, while the remaining 60% or are out of order or operate deficiently. In the next years investment should be made in this area to assure reliable and quality telecommunications through the Transmission Network.

cavas, contornamentos, em 2008 o problema alastrou-se para a linha Nampula – Monapo – Nacala onde os pássaros construíram ninhos por cima do ponto de fixação dos isoladores e em caso de pequeno vento e/ou chuva, os ninhos depredam-se provocando defeitos nas linhas. Inspeções levadas a cabo nas linhas em referência detectaram a presença de mais de 60 ninhos nas torres das linhas em causa com particular concentração na linha Monapo – Nacala.

As linhas com lacunas na sua conceção especial destaque vai para as concebidas sem o cabo de guarda que são susceptíveis a defeitos durante o período chuvoso devido a descargas atmosféricas com particular incidência para as linhas Infelune – Macia (CL1) e Cuamba – Lichinga (C23).

Quanto as linhas cujos acessórios registam algum envelhecimento destacam-se as linhas Komatiporto – Infelune (BL2), Nicoadala – Mocuba (B05), Cormaruna – Infelune (CL4) e Mavuzi – Chimoio 1 (DL1). A grande maioria dos defeitos nestas linhas foi caracterizada por ruptura das cadeias de isoladores e fadões. Devido ao estado de envelhecimento da linha Mavuzi – Chimoio 1, em 2008 esta linha ficou a maior parte do tempo fora, sendo a alimentação a PDE de Chimoio 1 garantida pela linha Chibata – Nhamatanda (CL75) via Chimoio 2.

Finalmente iniciou em 2007 a substituição de isoladores na Linha Sul (CL1, CL2 e CL3) pois os actuais se mostram inadequados à poluição salina, em virtude da baixa hidrofobidade do material isolante particularmente no inverno onde com a cincinha no período nocturno a humidade facilitava a formação dumha linha de fuga de corrente à terra, causando vários defeitos fugitivos nas linhas.

Houve um ligeiro aumento do número de disparos da linha Monapo – Nacala (C33) e Macia – Londe (CL3) devido a pássaros.

Notou-se uma crescente do número de defeitos na rede de 66 kV resultantes de avarias na Linha Infelune – Maragra DLS que apresenta um estado de degradação acentuada e por conseguinte é muito vulnerável ao estado do tempo. Similar situação vai para a Linha Infelune – SES igualmente a precisar duma reabilitação ou mesmo uma reconstrução.

which caused flashovers, in 2008 the problem escalated to Nampula – Monapo – Nacala line where the birds built their nests on top of the insulators fixation points, and in case of slight winds and/or rain, the nests crumble and provoke line faults. Inspections carried out on the lines in case detected the presence of more than 60 nests in towers of the envisaged lines, with particular density along Monapo – Nacala line.

For the lines with design lacunas highlight is given to those designed without the surge arrester cable which are prone to faults during rainy season due to atmospheric discharges with particular incidence to Infelune – Macia (CL1) and Cuamba – Lichinga (C23) lines.

As for the lines whose accessories register some ageing, Komatiporto – Infelune (BL2), Nicoadala – Mocuba (B05), Cormaruna – Infelune (CL4) and Mavuzi – Chimoio 1 (DL1) lines, are to be highlighted. The majority of faults in these lines are characterized by rupture in the string of insulators and iron-fittings. Due to the ageing status of Mavuzi – Chimoio 1 line, in 2008 this line was out of order for a great deal of the time, and the power supply to Chimoio 1 PDE was secured by Chibata – Nhamatanda (CL75) line, via Chimoio 2.

Finally, initiated the replacement of insulators in South Line (CL1, CL2 and CL3) for the existing ones are inadequate to salt pollution, given the low hydrophobicity of insulating stuff, particularly during winter where fog is a fact at nights. The humidity facilitated the formation of current leakage to earth, causing various transitory faults in the lines.

There was a slight increase in the number of trippings in Monapo – Nacala (C33) and Macia – Londe (CL3) lines due to birds.

An increasing number of faults was verified in the 66 kV network resulting from break downs of Infelune – Maragra line (DLS) which is in advanced status of degradation and therefore vulnerable to weather conditions. Similar situation goes to Infelune – SES line which equally needs a revamping or new construction.

Refira-se que as linhas B07 e B08 tem elevado número e duração de indisponibilidades para estes extremamente sujeitas a qualquer anomalia das linhas a jusante uma vez que a rede de 220 kV com particular destaque para LCN é predominantemente radial.

De acordo com o gráfico da figura 24, comparativamente aos anos anteriores, nota-se um agravamento no número de indisponibilidades das linhas de 220kV. Como foi anteriormente referenciado, cerca de 36% das indisponibilidades vieram como origem HCB, para além do aumento dos defeitos na linha Mocuba – Alto-Moçambique (B07) devido fundamentalmente a duas causas:

- Reajuste da protecção de sobretensão de 245 para 240kV tornando-a mais sensível às sobretensões na rede;
- Energização provisória da linha de média tensão (Mocuba – Maganja da Costa) sem as respectivas protecções. Nestas condições, todos os defeitos nestas linhas obrigaavam a actuação das protecções do transformador de 110/33 kV e que dado a configuração do sistema de protecções obrigaava a actuação das protecções do transformador de 220/110 kV que normalmente tem a reactivância de 20 MVA resultando em sobretensão na linha B07 e a consequente actuação do sistema de protecções tripping.

It's notable that B07 and B08 lines have high number and duration of interruptions due to being subjected to any disturbance of the lines upstream, for the 220 kV network with prominence to LCN is predominantly radial.

According to figure 24 graph, the aggravation of the number of interruptions in the 220 kV network is noticeable comparatively to the previous years. As already said, about 36% of interruptions originated in HCB, besides the increase in faults in Mocuba – Alto-Moçambique line (B07) due chiefly to two causes:

- Re-adjustment of over voltage protections from 245 to 240 kV, turning them more sensitive to over voltages in the network;
- Temporary energization of the Medium Voltage line (Mocuba – Maganja da Costa) without the respective protections. Under this conditions, all the faults in this line compelled the actuation of the 110/33 kV transformer protections which given the system configuration implied the actuation of the 220/110 kV transformer protections which normally include the 20 MVA reactance, which resulted in over voltages in B07 line and the consequent protection systems tripping.

Is to note though, that the re-adjustment of the over voltage protection in B07 intended to secure the longevity of the equipment of the 220 kV network, whose insulating voltage is 245 kV and therefore, the protections adjustment should be below that insulating voltage.

With exception of B00, B02 and B03 lines, the other 220 kV lines had an aggravation in the duration of their




FIGURA 24:
Comparação do número das indisponibilidades nas linhas de 220kV
Comparison of the number of interruptions in the 220 kV lines

total das indisponibilidades, tendo como origem o agravamento cortes para a substituição de componentes da Rede de Transporte com destaque para os transformadores de medida.

No global verificaram-se 64 defeitos na rede de 220kV sendo a maioria estabelecida de carácter fugitivo à semelhança dos anos anteriores o que representa um agravamento de ordem 10,3% em relação a 2007. Os defeitos na linha B07 totalizando 25 contribuíram negativamente no agravamento dos defeitos na rede de 220 kV, pois esta cifra representa 39% dos defeitos registados. Referência deve ser feita ao aumento dos defeitos na linha B03 com o registo de 4 defeitos em 2008 depois de não se ter registrado nenhum em 2007.

As restantes linhas tiveram um comportamento destacável pela positiva particularmente as linhas B08 e B00 que registraram uma melhoria em 66,7 e 50,0%, respectivamente em relação a 2007 como se pode constatar na figura 26.

In global, 64 faults in the 220 kV network were registered, the majority of which, similarly to previous years, of transitory nature, which represented an aggravation in the order of 10,3% in relation to 2007. The faults in B07 line totaling 25 contributed negatively in the aggravation of the faults in the 220 kV network, of course, they account for 39% of the registered faults. Reference shall be made to the increase of faults in B03 line with a record of 4 faults in 2008 after a zero record in 2007.

The remaining lines had a remarkable performance in the positive particularly B00 and B08 lines that registered comparatively to 2007 an improvement by 50,0% and 66,7, respectively, as shown in figure 26.




FIGURA 25:
Comparação da duração das indisponibilidades nas linhas de 220kV
Comparison of the interruptions duration in the 220 kV lines





FIGURA 26:
Número de defeitos nas linhas de 220kV
Number of faults in the 220 kV lines



Curiosamente, quase todos defeitos tiveram lugar durante o período nocturno e na totalidade de carácter fugitivo. Investigações mais recentes indicam que os defeitos são originados por excrementos de pássaros que abundam na zona e com a humidade nocturna facilita os confrontamentos e consequentemente defeitos ainda que sejam fugitivos.

O aumento dos defeitos nas linhas CL3, C32, C33, contribuiram para o aumento do número de defeito por 100km de linha, como se pode ver no gráfico da figura 34. Como consequência dos defeitos acima descritos, registou-se um agravamento do número de defeitos por 100km de linha na rede dos 110 kV em 6% em relação a 2007.




FIGURA 34:
Número de defeitos por 100km de linha na rede de 110kV
Number of faults per 100 km in the 110 kV network

5.2.5. Linhas de Transporte de 66 kV

Cumulativamente, a rede de 66kV registou 318 indisponibilidades com duração de 1204:51. Essa cifra, representa um aumento em 9% do número total das indisponibilidades e 31,5% na duração total das mesmas em relação a 2007. O gráfico da figura 35 representa o número e a duração das indisponibilidades nas principais linhas de 66kV em 2008.

Nota-se uma subida no número das indisponibilidades nas linhas Infulene – Manhica (DL5), Infulene – S55 (DL7) devido ao estado de envelhecimento das linhas e as linhas Matola 275 – Machava (DL13) e Matola 275 – Boane (DL14) devido a cortes no âmbito do Centro Nacional de Despravo. Os gráficos das figuras 36 e 37 indicam a evolução do número e tempo de indisponibilidades nos últimos 3 anos.

Curiosamente, almost all faults took place during nights and in their totality were of transitory nature. Recent investigations attest that the faults are originated by birds' excrements that abound the area, and with nocturnal humidity facilitating flashovers and consequently faults, despite their transitory character.

The increase of trippings in CL3, C32 and C33 lines contributed to the increase of the number of faults per 100 km of line, as shown in figure 34 graph. As consequence of the faults above described, an aggravation of the number of faults per 100 km of line in the 110 kV network was registered in 6% comparatively to 2007.




FIGURA 35:
Número e duração das indisponibilidades nas linhas de 66kV
Number and duration of interruptions in the 66 kV line

5.2.5. 66 kV Transmission Network

Cumulatively, 318 interruptions were registered in the 66 kV lines with about 1204:51 hours interrupted. This amount represents an increase of 9% in the total number of interruptions and 31,5% in their total duration comparatively to 2007. Figure 35 graph illustrates the number and duration of interruptions in the main 66kV lines in 2008.

A slight increase in the number of interruptions in Infulene – Manhica (DL5), Infulene – S55 (DL7) due to the ageing status and Matola 275 – Machava (DL13) and Matola 275 – Boane (DL14) due to interruptions under National Control Center adaptation. Figures 37 and 38 graphs indicate the evolution of the number and duration of interruptions in the last three years.





FIGURA 36:
Comparação do número de indisponibilidades nas linhas de 66kV
Comparison of the number of interruptions in the 66 kV line

Nem todas indisponibilidades afetaram os PDE's, uma vez tratando-se de cortes programados, a alimentação era garantida por outras linhas especialmente na ATSU, onde os PDE's têm outras alternativas de alimentação. Na ATCE as interrupções da linha Mavuzi – Chimioio 1 (DL1) afectando o PDE de Chimioio 1 eram compensadas pela subestação de Chimioio 2 que igualmente alimenta o PDE de Chimioio 2. Refira-se que a subestação de Chimioio 2 que igualmente alimenta o PDE de Chimioio 2 que é alimentada a partir da Chibata pela linha CL75.

Not all the interruptions affected the PDE's, for the interruptions were programmed and the power supply was assured by other lines, especially in ATSU where the PDE's have other supply alternatives. In ATCE the interruptions of Mavuzi – Chimioio 1 (DL1) affecting the PDE of Chimioio 1 were compensated by the substation of Chimioio 2 which equally supplies the PDE of Chimioio 2. Referring to the fact that the substation of Chimioio 2 which equally supplies the PDE of Chimioio 2 is supplied from Chibata by CL75 line.



A reabilitação do sistema de proteções da subestação de Riopele e a coordenação dos tempos de actuação dos sistemas de proteção da linha DLS na subestação de Infulene realizada em 2006, contribuiram na redução das actuações não selectivas dos sistemas de proteções da linha Infulene – Manica (figura 38).

O estado da degradação da DLS teve subida de disparos em 2008 o que contribuiu para um aumento total dos defeitos na rede de 66 kV em 26% em relação a 2007.

O aumento do número de defeitos nas linhas de 66 kV com destaque para a DLS, teve impacto negativo na evolução do número de defeitos por 100 km de linha na rede de 66 kV (figura 39) sendo este o segundo melhor índice de sempre.

The rehabilitation of the protection system of Riopele substation and the coordination of actuating times of the protection systems of DLS line in Infulene substation carried out in 2006 contributed to the reduction of non-selective actuations of the "protections systems of Infulene – Manica line" (figure 38).

The degradation status of DLS had an increase of trippings in 2008 which contributed to the total increase of faults in the 66 kV network relatively to 2007.

The increase of the faults in the 66 kV lines with emphasis to DLS had positive impact in the evolution of the number of faults per 100 km of line in the 66 kV network (figure 39) which is the second best index ever.

5.3. Comparação com empresas congêneres

À semelhança dos anos anteriores, pretende-se com este capítulo fazer uma análise comparativa do comportamento da rede EDM em relação as redes de outras empresas congêneres, vulgarmente conhecido por "benchmark". Se é verdade que as redes no geral variam de País para País sobretudo no seu "design", a comparação é no entanto útil, porque servirá de referência para o comportamento das nossas redes.

Note-se que ao nível da Região Austral, dos níveis de tensão em uso na EDM nomeadamente 400, 275, 220, 110 e 66 kV somente os 400 e 275 kV são comuns com os restantes Países. No entanto, o seu peso em relação a extensão total da rede de transporte é extremamente pequeno sendo na ordem dos 2.8 e 2.4% para os 400 e 275 kV, respectivamente.

A figura 40 apresenta a comparação da rede dos 220kV que representa 38% da total extensão da rede de transporte da "Rede Eléctrica Nacional" (REN) de Portugal entidade que responde pela rede de transporte de Portugal, e gestora da rede de 220 kV.

No entanto, ainda que as condições de operação da rede de 220 kV em Portugal sejam diferentes de Moçambique, para efeitos de comparação, podemos concluir que é necessário melhorar o desempenho da rede, muito embora para o período em análise, a rede da EDM em 2002 tenha tido um melhor desempenho em relação a rede da REN. Nota-se no entanto uma certa melhoria na evolução com tendência a alcançar os níveis de outras empresas e neste caso concreto da REN.


5.3. Benchmarking with other Utilities


Similarly to the previous years, the present chapter aims to benchmark EDM network performance with other similar utilities. It is true that in general the networks differ from country to country, particularly in their design, but the comparison is useful because will be used as a thermometer for EDM network performance.


At the level of Southern Africa it's to be noted that EDN voltage level, namely 400, 275, 220, 110 and 66 kV only the 400 and 275 kV levels are common in the remaining countries. Nevertheless, their weight in the total extension is meaningless, in the order of 2.8 and 2.4% for 400 and 275 kV, respectively.

Figure 40 presents the comparison of the 220 kV which represents 38% of the total extension of Portuguese Transmission Network (REN) entity in charge of the 220 kV network.

Nevertheless, even though the operating conditions of the 220 kV network in Portugal differ from those of Mozambique, for comparison purposes it can be concluded that it is necessary to improve EDM network performance, although in the period under analysis EDM network in 2002 had had better performance than REN. Certain improvements are notable in the evolution, with tendency to achieve levels of other companies, and in this specific case REN.







5.5. Incidentes

5.5.1. Origem dos Incidentes

Os defeitos na rede de média tensão que são eliminados pelas proteções dos transformadores, contrariaram em 2008 a tendência dos anos anteriores em que a maior parte dos incidentes na rede de transporte tiveram lugar nas linhas de transporte. Em 2008, verificou-se uma grande subida dos incidentes nos transformadores de potência que ficaram em segundo lugar na origem dos incidentes na rede de transporte. Com causas diferentes das anteriores (isoladores sem qualidade que já foram trocados) a rede de 110kV continua tendo um aumento significativo de ano para ano, devido à degradação das linhas de região Centro e falta de cabo de guarda nas linhas Infilene – Macia (região Sul) e a linha Alto-Molócué – Guríne – Cuumba – Lichinga (região Centro-Norte) e agora a prevalência de pássaros e ninhos nas torres, seguindo-se as linhas de 66 kV.

5.5. Incidents

5.5.1. Source of Incidents

The Medium Voltage faults cleared by transformers protections in 2008 opposed the tendency of the previous years whereby the major part of the incidents that took place in the transmission lines were registered in these lines. In 2008 a huge increase in the power transformers incidents was registered, which occupied the second place in the source of incidents in the transmission network. With different causes of the previous (already replaced qualityless insulators), the 110 kV network continued to register a significative increase from year to year, due to degradation of the lines in the Centre Region and lack of surge arrester cable in Infilene – Macia (South Region) and Alto-Molócué – Guríne – Cuumba – Lichinga (Centre – North and North Regions) lines; and now the prevalence of birds and nests in the towers, followed by the 66 kV lines.

A subida drástica dos incidentes nos transformadores não está ligado a defeitos nos transformadores mas às linhas de média tensão que a elas estão ligados, com maior destaque para:

- SE 9 – as linhas de 33kV que estão associadas ao transformador 2 (66/33 kV que saiu da CTM) não tem protecção, ou seja, em caso de defeito desse mesmo, é o transformador que elimina os defeitos;
- SE 6 – a saída de 11kV não tem protecção, defeitos nesta saída são eliminados pelas proteções do transformador;
- CTM – Disparo do TR1 e TR13 por protecção diferencial devido a avaria das mesmas aquando da retirada dos transformadores TR2 e TR14 para Machava e SE9, respectivamente;
- Mocuba – defeitos da linha de média tensão da linha de Maganja da Costa são eliminados pelo transformador, pois esta linha a semelhança das outras de média tensão não tem proteção.

5.5.2. Incidentes mais significativos

Os incidentes mais significativos registados neste período foram os seguintes:

- avaria do transformador de 66/11kV, 30MVA da Subestação SE2 em Maputo, que derivou de imperfeições de fabrico;
- duas avarias na Linha Centro Norte que consistiram na explosão dum transformador de intensidade de 220kV em Alto Molócué e a ruptura dum uma cadeia de isoladores de 220kV no ramal que alimenta a Subestação da Cerâmica;
- Maputo – Maputo SE2 power transformer, rated 66/11 kV, 30 MVA, from manufacturing defect;
- Two breakdowns of LCN which consisted in explosion of a 220 kV CT in Alto – Molócué and a rupture of a 220 kV string of insulators in the Cerâmica substation branch – line;

5.5.2. The most significant Incidents

The most significant incidents in that period were the following:

- Breakdown of the Maputo SE2 power transformer, rated 66/11 kV, 30 MVA, from manufacturing defect;
- Two breakdowns of LCN which consisted in explosion of a 220 kV CT in Alto – Molócué and a rupture of a 220 kV string of insulators in the Cerâmica substation branch – line;

<p>• ruptura de um cabo na linha Nampula - Pemba, derivada da avaria dum isolador de 110kV.</p> <p>Estes incidentes tiveram uma duração cumulativa de 197h53min, e justificam o agravamento de alguns indicadores de qualidade de serviço nas respectivas Áreas de Transporte.</p>					<p>Cable rupture in Nampula - Pemba line, caused by a 110 kV insulator breakdown.</p> <p>These incidents had a cumulative duration of 19h:53min and justify the aggravation of some performance quality indicators in the respective Areas of Transmission.</p>																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Local</th><th>Data</th><th>Incidente</th><th>Consequências</th><th>Medidas tomadas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SE Moreube, Panel da B07 (Saída para Alto-Motocue)</td><td>19/1/08</td><td>Explosão dum Transformador de corrente de 220kV;</td><td>Interrupção do fornecimento à Região Norte durante 7h:36min</td><td> <ul style="list-style-type: none"> O transformador em causa foi substituído por um de reserva. Foram substituídos outros três da mesma época no âmbito do PAO 2008. </td></tr> <tr> <td>Linha 851 Nacatala – Cerâmica</td><td>05/2/08</td><td>Ruptura da cadeia de isoladores na Fase T, torre 17.</td><td>Interrupção no fornecimento à Quatimane para 5h e 40min e à Região Norte por cerca de 1h10'</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Mobilização da equipa de linhas, onde operou a substituição de isoladores em duas fases. </td></tr> <tr> <td>Linha C35 Namp - Pemba</td><td>18/2/08</td><td>Queda de isolador e condutor da fase T, na torre 1031, na sequência dum avaria e 7 tentativas de religação</td><td>Interrupção de fornecimento à Pemba durante 18h:36min</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Do inquérito realizado, conduzi-se ter havido inobservância de normas de operação, derivada de limitações em matéria de Proteções de Linhas. Realizou-se uma sessão explicativa sobre o funcionamento das Proteções de Distância e de Sobretensão. </td></tr> <tr> <td>SE Infulene</td><td>21/03/08 14:42</td><td>Disparo da discordância de fases no disjuntor do TR2 (polo não fechado)</td><td>58MW Interrupção no fornecimento de energia a SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Activado plano de contingências por interrupção das unidades TR3/TR2 e TR1/CTM. – Transferência de carga da DL 3704 para CTM e da DL 2207 para TR1. Foi instalado um de 33/11 kV ido da CTM até a reparação da avaria a 23/3/08; O defeito foi substituído por peças fornecidas pelo fabricante. A mesma modificação será feita pela EDM em outros quatro transformadores fornecidos pelo mesmo fabricante, tendo para tal fornecido as peças necessárias à EDM. </td></tr> <tr> <td>Maputo SE2 66/11kV</td><td>5/03/08</td><td>Avaria do transformador 20MVA por defeito de fabrico;</td><td>Paralisação do fornecimento de energia neste PDE durante cerca de 90h</td><td> <ul style="list-style-type: none"> O defeito foi substituído por peças fornecidas pelo fabricante. A mesma modificação será feita pela EDM em outros quatro transformadores fornecidos pelo mesmo fabricante, tendo para tal fornecido as peças necessárias à EDM. </td></tr> </tbody> </table>					Local	Data	Incidente	Consequências	Medidas tomadas	SE Moreube, Panel da B07 (Saída para Alto-Motocue)	19/1/08	Explosão dum Transformador de corrente de 220kV;	Interrupção do fornecimento à Região Norte durante 7h:36min	<ul style="list-style-type: none"> O transformador em causa foi substituído por um de reserva. Foram substituídos outros três da mesma época no âmbito do PAO 2008. 	Linha 851 Nacatala – Cerâmica	05/2/08	Ruptura da cadeia de isoladores na Fase T, torre 17.	Interrupção no fornecimento à Quatimane para 5h e 40min e à Região Norte por cerca de 1h10'	<ul style="list-style-type: none"> Mobilização da equipa de linhas, onde operou a substituição de isoladores em duas fases. 	Linha C35 Namp - Pemba	18/2/08	Queda de isolador e condutor da fase T, na torre 1031, na sequência dum avaria e 7 tentativas de religação	Interrupção de fornecimento à Pemba durante 18h:36min	<ul style="list-style-type: none"> Do inquérito realizado, conduzi-se ter havido inobservância de normas de operação, derivada de limitações em matéria de Proteções de Linhas. Realizou-se uma sessão explicativa sobre o funcionamento das Proteções de Distância e de Sobretensão. 	SE Infulene	21/03/08 14:42	Disparo da discordância de fases no disjuntor do TR2 (polo não fechado)	58MW Interrupção no fornecimento de energia a SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9	<ul style="list-style-type: none"> Activado plano de contingências por interrupção das unidades TR3/TR2 e TR1/CTM. – Transferência de carga da DL 3704 para CTM e da DL 2207 para TR1. Foi instalado um de 33/11 kV ido da CTM até a reparação da avaria a 23/3/08; O defeito foi substituído por peças fornecidas pelo fabricante. A mesma modificação será feita pela EDM em outros quatro transformadores fornecidos pelo mesmo fabricante, tendo para tal fornecido as peças necessárias à EDM. 	Maputo SE2 66/11kV	5/03/08	Avaria do transformador 20MVA por defeito de fabrico;	Paralisação do fornecimento de energia neste PDE durante cerca de 90h	<ul style="list-style-type: none"> O defeito foi substituído por peças fornecidas pelo fabricante. A mesma modificação será feita pela EDM em outros quatro transformadores fornecidos pelo mesmo fabricante, tendo para tal fornecido as peças necessárias à EDM.
Local	Data	Incidente	Consequências	Medidas tomadas																														
SE Moreube, Panel da B07 (Saída para Alto-Motocue)	19/1/08	Explosão dum Transformador de corrente de 220kV;	Interrupção do fornecimento à Região Norte durante 7h:36min	<ul style="list-style-type: none"> O transformador em causa foi substituído por um de reserva. Foram substituídos outros três da mesma época no âmbito do PAO 2008. 																														
Linha 851 Nacatala – Cerâmica	05/2/08	Ruptura da cadeia de isoladores na Fase T, torre 17.	Interrupção no fornecimento à Quatimane para 5h e 40min e à Região Norte por cerca de 1h10'	<ul style="list-style-type: none"> Mobilização da equipa de linhas, onde operou a substituição de isoladores em duas fases. 																														
Linha C35 Namp - Pemba	18/2/08	Queda de isolador e condutor da fase T, na torre 1031, na sequência dum avaria e 7 tentativas de religação	Interrupção de fornecimento à Pemba durante 18h:36min	<ul style="list-style-type: none"> Do inquérito realizado, conduzi-se ter havido inobservância de normas de operação, derivada de limitações em matéria de Proteções de Linhas. Realizou-se uma sessão explicativa sobre o funcionamento das Proteções de Distância e de Sobretensão. 																														
SE Infulene	21/03/08 14:42	Disparo da discordância de fases no disjuntor do TR2 (polo não fechado)	58MW Interrupção no fornecimento de energia a SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, SE9	<ul style="list-style-type: none"> Activado plano de contingências por interrupção das unidades TR3/TR2 e TR1/CTM. – Transferência de carga da DL 3704 para CTM e da DL 2207 para TR1. Foi instalado um de 33/11 kV ido da CTM até a reparação da avaria a 23/3/08; O defeito foi substituído por peças fornecidas pelo fabricante. A mesma modificação será feita pela EDM em outros quatro transformadores fornecidos pelo mesmo fabricante, tendo para tal fornecido as peças necessárias à EDM. 																														
Maputo SE2 66/11kV	5/03/08	Avaria do transformador 20MVA por defeito de fabrico;	Paralisação do fornecimento de energia neste PDE durante cerca de 90h	<ul style="list-style-type: none"> O defeito foi substituído por peças fornecidas pelo fabricante. A mesma modificação será feita pela EDM em outros quatro transformadores fornecidos pelo mesmo fabricante, tendo para tal fornecido as peças necessárias à EDM. 																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Local</th><th>Data</th><th>Incidente</th><th>Consequências</th><th>Medidas tomadas</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moreube SS, B07 Bay (Outgoing feeder to Alto-Motocue)</td><td>19/1/08</td><td>Explosion of a 220 kV Current Transformer;</td><td>Power supply interruption to North Region for 7h:36min;</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Transformer replaced by a spare; Three more transformers of the same age were replaced under PAO 2008. </td></tr> <tr> <td>B01 Nacatala – Cerâmica Line</td><td>05/2/08</td><td>Rupture of the string of isolators in phase T, tower 17,</td><td>Power supply interruption to Quatimane for 5h and to North Region for about 1h:00min;</td><td> <ul style="list-style-type: none"> New lines deployed, and insulators replacement carried out in two stages; </td></tr> <tr> <td>C35 - Pemba Line</td><td>18/2/08</td><td>Insulator fall in phase T conductor in tower 1031 following a breakdown and 7 restoration attempts;</td><td>Power supply interruption to Pemba for 18h:36min;</td><td> <ul style="list-style-type: none"> From the inquiries conducted, it was concluded that there was inobservance of operating norms, derived from limitations in line protection knowledge; Emergency session was made about the overcurrent distance and over voltage protections. </td></tr> <tr> <td>Infulene SS</td><td>21/02/08 14:42</td><td>Tripping from phases disconnection in the circuit breaker of TR2 (pole not closed);</td><td>58MW Interruption in the power supply to SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 and SE9;</td><td> <ul style="list-style-type: none"> Contingency plan activated from unavailability of TR3/TR2 in Infulene – Load transfer from DL3/D4 to CTM and from DL2/D7 to TR1; </td></tr> <tr> <td>Maputo SE2 66/11kV</td><td>5/03/08</td><td>Breakdown of 20MVA transformer from manufacturing defect;</td><td>Power supply stoppage in this PDE for about 80h.</td><td> <ul style="list-style-type: none"> 33/11 kV transformer installed, relocated from CTM until the breakdown was fixed on 23/3/08; The breakdown was fixed with new parts supplied from the manufacturer. The same modification to be made by EDM in four other transformers supplied by the same manufacturer, having to that end been supplied the necessary spares to EDM. </td></tr> </tbody> </table>					Local	Data	Incidente	Consequências	Medidas tomadas	Moreube SS, B07 Bay (Outgoing feeder to Alto-Motocue)	19/1/08	Explosion of a 220 kV Current Transformer;	Power supply interruption to North Region for 7h:36min;	<ul style="list-style-type: none"> Transformer replaced by a spare; Three more transformers of the same age were replaced under PAO 2008. 	B01 Nacatala – Cerâmica Line	05/2/08	Rupture of the string of isolators in phase T, tower 17,	Power supply interruption to Quatimane for 5h and to North Region for about 1h:00min;	<ul style="list-style-type: none"> New lines deployed, and insulators replacement carried out in two stages; 	C35 - Pemba Line	18/2/08	Insulator fall in phase T conductor in tower 1031 following a breakdown and 7 restoration attempts;	Power supply interruption to Pemba for 18h:36min;	<ul style="list-style-type: none"> From the inquiries conducted, it was concluded that there was inobservance of operating norms, derived from limitations in line protection knowledge; Emergency session was made about the overcurrent distance and over voltage protections. 	Infulene SS	21/02/08 14:42	Tripping from phases disconnection in the circuit breaker of TR2 (pole not closed);	58MW Interruption in the power supply to SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 and SE9;	<ul style="list-style-type: none"> Contingency plan activated from unavailability of TR3/TR2 in Infulene – Load transfer from DL3/D4 to CTM and from DL2/D7 to TR1; 	Maputo SE2 66/11kV	5/03/08	Breakdown of 20MVA transformer from manufacturing defect;	Power supply stoppage in this PDE for about 80h.	<ul style="list-style-type: none"> 33/11 kV transformer installed, relocated from CTM until the breakdown was fixed on 23/3/08; The breakdown was fixed with new parts supplied from the manufacturer. The same modification to be made by EDM in four other transformers supplied by the same manufacturer, having to that end been supplied the necessary spares to EDM.
Local	Data	Incidente	Consequências	Medidas tomadas																														
Moreube SS, B07 Bay (Outgoing feeder to Alto-Motocue)	19/1/08	Explosion of a 220 kV Current Transformer;	Power supply interruption to North Region for 7h:36min;	<ul style="list-style-type: none"> Transformer replaced by a spare; Three more transformers of the same age were replaced under PAO 2008. 																														
B01 Nacatala – Cerâmica Line	05/2/08	Rupture of the string of isolators in phase T, tower 17,	Power supply interruption to Quatimane for 5h and to North Region for about 1h:00min;	<ul style="list-style-type: none"> New lines deployed, and insulators replacement carried out in two stages; 																														
C35 - Pemba Line	18/2/08	Insulator fall in phase T conductor in tower 1031 following a breakdown and 7 restoration attempts;	Power supply interruption to Pemba for 18h:36min;	<ul style="list-style-type: none"> From the inquiries conducted, it was concluded that there was inobservance of operating norms, derived from limitations in line protection knowledge; Emergency session was made about the overcurrent distance and over voltage protections. 																														
Infulene SS	21/02/08 14:42	Tripping from phases disconnection in the circuit breaker of TR2 (pole not closed);	58MW Interruption in the power supply to SE4, SE5, SE6, SE7, SE8 and SE9;	<ul style="list-style-type: none"> Contingency plan activated from unavailability of TR3/TR2 in Infulene – Load transfer from DL3/D4 to CTM and from DL2/D7 to TR1; 																														
Maputo SE2 66/11kV	5/03/08	Breakdown of 20MVA transformer from manufacturing defect;	Power supply stoppage in this PDE for about 80h.	<ul style="list-style-type: none"> 33/11 kV transformer installed, relocated from CTM until the breakdown was fixed on 23/3/08; The breakdown was fixed with new parts supplied from the manufacturer. The same modification to be made by EDM in four other transformers supplied by the same manufacturer, having to that end been supplied the necessary spares to EDM. 																														

6. Considerações Finais

6.1. Qualidade da Informação

A informação utilizada para a elaboração do presente relatório, foi compilado centralmente recorrendo-se a um sistema de recolha de informação instalado em subestações estratégicas da rede de transporte. Com base nessa modalidade assegurou-se a maior fiabilidade e confidencialidade da informação, pois, para além da sua receção em curto espaço de tempo, a sua análise foi sendo feita por pessoal especializado ao nível da Sede da DRT.

6.2. Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte

Não obstante os constrangimentos acima indicados, a qualidade de fornecimento de energia em termos globais foi satisfatória, sendo que os indicadores de qualidade técnica de serviço apresentaram-se dentro dos limites prevencionados no Plano estratégico, relativamente à duração das indisponibilidades e o tempo médio de reposição do serviço, que denotaram um leve aumento relativamente ao ano anterior, fundamentalmente em consequência dos danos do pâoel e das avarias na Linha DL18 e LCN, que tiveram um contributo cumulativo de mais de 75 horas.

Pelo seu impacto nos níveis de fiabilidade do sistema, são de realçar as seguintes especificidades:

ATSU:

- As linhas de 110kV sem cabo de guarda e com baixa qualidade de isoladores de tipo "composit" (CL1, CL2 e CL3) continuam muito vulneráveis às intempéries, sobretudo durante o tempo chuvoso;
- A linha de 66kV (DL5) Infulene – Maragua continuou a registar muitas avarias, principalmente devido à corrosão das ferragens dos isoladores de porcelana, mau estado do condutor e falta de cabo de guarda, especialmente no troço Infulene – Riopelle o mais crítico;
- A explosão da caixa terminal do cabo de 66kV na saída da DL19 (CTM – SE3) afectando o fornecimento à SE2 por cerca de 9h;
- A explosão da caixa terminal do cabo de 66kV na saída da DL12 (CTM – Matola 275) tendo diminuído,

6. Final consideration

6.1. Information Quality

The information used for the preparation of this report, was centrally compiled recurring to a system of information collection and analysis installed in strategic substations of the Transmission Network. Based on the new methodology for information collection and analysis, substantial improvement in the speed and quality of the information was assured, for besides its reception in short space of time, its analysis was being made by specialized personnel at DRT headquarters.

6.2. Technical Quality Report of the Transmission Network Performance

Notwithstanding the constraints above mentioned, the quality of the power supply in general was satisfactory and the technical quality indicators were within Strategic Plan outset limits, except the variation of the interruptions and the System Average Restoration Time index which registered a slight increase comparatively to the previous year, mainly from damages caused by the arsenal explosion and the breakdown of DL18 and LCN which had a cumulative contribution of more than 75 hours.

Given their impact in the levels of reliability, the following particularities are to be emphasized:

ATSU:

- The 110 kV lines without surge arrester cable and with low quality insulators of "composit" make (CL1, CL2 and CL3) are still too vulnerable to bad weather effects, above all in the rainy season;
- The 66 kV line (DL5) Infulene – Maragua continued to register many breakdowns, due principally to corrosion of the porcelain insulators iron fittings, bad status of the conductor and lack of surge arrester cable, especially in Infulene – Riopelle branch-line, the most critical;
- The explosion of the 66 kV terminal box in DL19 outgoing feeder (CTM – SE3) affecting the power supply to SE2 for more than 9 hours;
- The explosion of the 66 kV terminal box in DL12 outgoing feeder (CTM – Matola 275) having

a capacidade de transferência de energia da Matola 275 a CTM;

- Ainda que não tenham impacto nos pontos de entrega, as constantes avarias nas linhas CL4, 110kV Corumana – Infulene e BL2, 275kV Komatiporto – Infulene devido à corrosão nas ferragens dos isoladores de vidro contribuem para o aumento do número de defeitos por 100km de linha.

ATCE:

- Na rede de 110kV a linha Mavuzi – Beira 1 é a que mais defeitos apresentou em 2008, resultantes da corrosão nas ferragens dos isoladores de porcelana no troço entre Mavuzi e Nhamatanda branch – line;

Mercê do seu estado obsoleto, a linha de 66 kV Mavuzi-Chimba, registrou um elevado número de avarias sobretrato durante o primeiro trimestre de 2008 o que levou que a mesma ficasse fora de serviço durante a maior parte do tempo.

- Na linha de 220kV Matambo – Chibata (HCB) registrou-se um número acentuado de perturbações cuja maioria é atribuída às quedas que se verificaram nos meses de Julho a Setembro.

ATCN

- Actuação intempestiva da protecção devida a defeitos na rede de média tensão que provocavam a saída do reactor em Mocuba e criavam sobretenções em toda linha Centro – Norte;
- Explosão do Tiem Mocuba que contribuiu ao aumento do tempo de indisponibilidades na ATCN e ATNO

ATNO

- Os níveis de curto circuito do sistema são muito baixos, especialmente na Região norte, onde $I_{CC\ max} = 354\ A$. Nestas condições o sistema é muito vulnerável às oscilações de carga ou manobras.

6.3. Comportamento em Serviço dos Componentes da Rede

O número de defeitos reportados na rede de transporte, teve uma subida em 48,8% comparativamente a 2007. É de registrar o aumento dos disparos dos transformadores em 388% devido a defeitos na rede de média tensão e a avaria do transformador da SE2 por defeito de fábrica.

reduced the transfer capacity from Matola 275 to CTM;

- Despite having no impact in PDE's, the constant breakdowns of CL4, 110 kV Corumana – Infulene, BL2, 275 kV Komatiporto – Infulene due to corrosion in the glass insulators iron fittings, have contributed to the increase in the number of faults per 100 km of line.

ATCE

- In the 110 kV network, Mavuzi – Beira 1 line registered most of the faults in 2008, resulting from corrosion in the porcelain insulators iron fittings in Mavuzi – Nhamatanda branch – line;

From its obsolete status, the 66 kV Mavuzi – Chimba line registered an increased number of breakdowns above all during the first quarter of 2008, which led this line to be out of service for a great deal of time;

- In the 220 kV Matambo (HCB) - Chibata line, an accentuated number of disturbances was registered and the majority is attributed to bush fires which took place in July and September;

ATCN:

- Untimely protections actuations due to faults in the Medium Voltage network which caused the outage of the Mocuba reactor and created over voltages in all LCN;
- Explosion of a CT in Mocuba which contributed in the time of interruptions in ATCN and ATNO;

ATNO:

- The system short – circuit levels are too low, especially in Northern Region, where $I_{CC\ max} = 354\ A$. Under these conditions the system is too vulnerable to oscillations of load or operational maneuvers.

6.3. Performance of the Network Component

The number of faults reported in the transmission network, had an increase of 48.8% comparatively to 2007. The increase in the number of power transformers trippings by 388% is to be highlighted, due to faults in the Medium Voltage network and breakdown of SE2 power transformer from manufacturing defect.

Qualidade da Técnica de Serviço da Rede de Transporte - 2008					
Eletrociel da Moçambique					
Local	Data	Incidente	Consequências	Medidas tomadas	
SE Matola 275	20/04/08 21:20	Disparo da BL1	69 MW Interrumpidos	Activado plano de contingências por indisponibilidade da SE Matola	
SE Londe	31/05/08 05:27	Avaria do cabo do IR2 lado 33kV	Restrições na Cidade de Chokwe	Inspeção do Tap Changer; medições, teste dos pára-raios e reparação da avaria (cabos) no dia 1/06/08	
Maputo, Linha DL25, SE7 – SE3	15/06/08	Avaria do cabo de 60kv, cortado durante escavações do Conselho Municipal para instalação de semáforos	Desporto não seletivo das linhas de choque na SE7 (DL21 e DL22) afetando o fornecimento de energia a uma parte da cidade de Maputo	<ul style="list-style-type: none"> Isolado linha com defeito e restabelecido o fornecimento por outras vias; Mobilizada a equipa de proteções para averiguar regularidades; Reparada a avaria com a montagem duma caixa de junção deixada pelo projecto; Necessidade de reposição de stock 	
SE Dondo CL71 (Beira 1)	01/07/08 11h06	Explosão do disjuntor de 22kv, saída de Portugal	Interrupção no fornecimento de energia ao PDE de Dondo por 4h:24min.	Intensificar as inspecções regulares nas SEs, atenção especial aos serviços auxiliares	
SE Matola 275	01/07/08 9/11/08	Avaria da caixa terminal da DL12 na CTM	Redução da capacidade de transferência	Isolado o circuito, aquisição urgente da caixa e posterior reparação com a intervenção da SOWAT	
SE Infulene	25/09/08 19:30-10:30 (26/09/08)	Avaria da CL1 na torre 253 (ninho de passaro)	Interrupção do fornecimento de energia a Gaza e Inhambarane	Inspeção, localização e reparação do defeito; instalar espante-passaros em toda a linha	
CTM	29/12/08 13h-13:52 (30/12/08)	Disparo da SE1, SE2 e SE3.	Alimentar SE2 via DL18 e ligar DL25.		
SE Maputo	29/12/08 13:48-15:12	Explosão do pára-raios do transformador 400/275KV	Interrupção do fornecimento de energia a toda Região Sul do País por cerca de 1h:30min	Isolado o pára-raios danificado, e reposto o transformador.	
Eletrociel da Moçambique					
Place	Date	Incident	Consequences	Measures taken	
Matola 275 SS	20/04/08 21:20	BL1 tripping	69 MW Interrupted;	Contingency plan activated from unavailability of Matola SS;	
Londe SS	31/05/08 05:27	Breakdown of TR2 cable: 33kV side	Load-shedding in the City of Chokwe;	Inspection of the Tap Changer; measurements, surge-arrestors tests and reparation of the breakdown (cable) on 01/06/08;	
Maputo, DL25 line, SE7 – SE3	15/06/08	Breakdown of the 60 kV cable between DL21 and DL22 during Council excavations for installation of traffic robots;	Non-selective tripping of the 60 kV feeding lines in SE7 (DL21 and DL22) affecting the power supply to parts of the City of Maputo;	<ul style="list-style-type: none"> Faulty line isolated and supply restored through other alternative routes; Protections team deployed to investigate the settings; Breakdown repaired with the installation of a junction box leftover by the project; Necessity to re-order the stock; 	
Dondo SS CL71 (Beira 1)	01/07/08 11h06	Explosion of 22 kV circuit breaker, Portuguese feeder;	Power supply interruption to Dondo PDE for 4h:24min;	Intensify regular inspections in the SSs; special attention to ancillary services;	
Matola 275 SS	01/07/08 9/11/08	Breakdown of the terminal box of DL12 in CTM;	Reduction of the transfer capacity;	Circuit isolated, box urgent acquisition and posterior reparation with the intervention of SOWAT;	
Infulene SS	25/09/08 19:30-10:30 (26/09/08)	CL1 breakdown at tower 253 (bird's nest);	Interruption of power supply to Gaza and Inhambarane provinces;	Inspections, localisation and reparation of the fault; install bird's sumboundings along all the line;	
CTM SS	29/12/08 13h-13:52 (30/12/08)	DL19 breakdown;	Tripping of SE1, SE2 and SE3. Transfer capacity reduced;	Supply SE2 via DL18 and connect DL25. Breakdown repaired in January 2009. Provide spare boxes;	
Maputo SS	29/12/08 13:48-15:12	400/275kV power transformer surge arrester explosion.	Interruption of the power supply to all Southern Region of the country for 1h:30min.	Damaged surge arrester isolated, and the transformer restored. BL2 put back in service, end of the reparation that had been underway;	

No que se refere as linhas de transporte, observou-se com preocupação o aumento dos defeitos na linhas de 110kV na região Centro, devido ao estado precário das linhas de transmissão. Verificou-se um aumento de defeitos na linha Alto-Moçambique – Gurué – Cuamba – Lichinga, devido a falta de cabo de guarda. Também verificou-se o aumento do número de desprisos na linhas Nampula Central – Monapo – Nacala e Macia – Londe por causa de ninhos e excrementos de pássaros gigantes.

Regarding to transmission lines, it was observed with concern the increase of faults in 110kV lines in the Central Region, due to precarious status of transmission network and a considerable increase of faults in the Alto-Moçambique – Gurué – Cuamba – Lichinga lines due to lack of surge arrestor cable. An increase in the number of trips in Nampula Central – Monapo – Nacala and Macia – Londe lines was also verified from gigantic birds' nests.

7. Plano de Ação

Por forma a melhorar a Qualidade Técnica de Serviço da Rede de Transporte, vários trabalhos que deverão ser efectuados na rede de transporte destacam-se:

- Conclusão do estudo da instalação de paráraios de linha nas linhas de transporte concebidas sem cabo de guarda;
- Intensificar as inspecções nas linhas de transporte;
- Substituição dos isoladores nas linhas Infulene – Macia (CL1), Macia – Chicumpane (CL2) e Macia – Londe (CL3) e na zona costeira das duas linhas Nhamatanda – Beira (CL2 e CL74);
- Instalação de espanta pássaros na linha Nampula – Monapo – Nacala;
- Mantenimento correctiva e preventiva nas linhas em estado avançado de degradação.

7. Action plan

In order to improve the Technical Quality of Transmission Network various works must be carried out in the transmission network, mainly:

- Conclusion of the study to install surge arrestors cables in the transmission lines designed without it;
- Replacement of insulators on the Infulene – Macia (CL1), Macia – Chicumpane (CL2) and Macia – Londe (CL3) lines and in the two coastal zones of Nhamatanda – Beira lines (CL2 and CL74);
- Installation of dumbfoundings in Nampula – Monapo – Nacala line;
- Corrective and preventive maintenance in the lines in advanced degradation status;

8. Terminologia

8. Terminology

ATSU – Área de Transporte Sul	ATSU – Area of Transmission south
ATCE – Área de Transporte Centro	ATCE – Area of Transmission Centre
ATCN – Área de Transporte Centro-Norte	ATCN – Area of Transmission Centre-North
ATNO – Área de Transporte Norte	ATNO – Area of Transmission North
Carga – valor, num dado instante, da potência activa fornecida em qualquer ponto de um sistema, determinada por uma medida instantânea ou por uma medida obtida pela integração da potência durante um determinado intervalo de tempo. A carga pode referir-se a um consumidor, um aparelho, uma linha, ou uma rede.	
Círculo – sistema de três condutores através dos quais fluí um sistema trifásico de correntes eléctricas.	
Corrente de curto-círcuito – corrente eléctrica entre dois pontos em que se estabeleceu um caminho conductor ocasional e de baixa resistência.	
Duração média das interrupções do sistema (SAIDI) – <i>System Average Interruption Duration Index</i> – é o tempo médio das interrupções acidentais de tempo igual ou superior a 1 minuto.	
Energia não fornecida (ENF) – valor estimado da energia não fornecida nos pontos de entrega, devido a interrupções de fornecimento.	
Equipamento de Proteção (vulgo protecção) – equipamento que incorpora, entre outras, uma ou mais funções de protecção.	
Exploração – conjunto das actividades necessárias ao funcionamento de uma instalação eléctrica, incluindo as manobras, o comando, o controlo, a manutenção, bem como os trabalhos eléctricos e os não eléctricos.	
Fornecimento de energia eléctrica – venda de energia eléctrica a qualquer entidade que é cliente do distribuidor e concessionária da RNT.	
Frequência média de interrupções do sistema (SAIFI System Average Interruption Frequency Index) – quociente do numero total de interrupções nos pontos de entrega, durante determinado período, pelo numero total dos pontos de entrega, nesse mesmo período.	
Incidente – qualquer anomalia na rede eléctrica, com origem no sistema de potência ou não, que requer ou cause a abertura automática de disjuntores.	
Indisponibilidade – situação em que um determinado elemento, como um grupo, uma linha, um trans-	
	formador, um painel, um barramento ou um aparelho , não se encontra apto a responder em exploração às solicitações de acordo com as suas características técnicas e parâmetros considerados válidos.
	Instalação (eléctrica) – conjunto dos equipamentos eléctricos utilizados na Produção, no Transporte, na Conversão, na Distribuição e na Utilização da energia eléctrica, incluindo as fontes de energia, como as baterias, os condensadores e todas as outras fontes de armazenamento de energia eléctrica.
	Interrupção do fornecimento ou da entrega – situação em que o valor eficaz da tensão de alimentação no ponto de entrega é inferior a 1% da tensão declarada Uc, em pelo menos uma das fases, dando origem, a cortes de consumo nos clientes.
	Ponto de entrega – Consideram-se PDE da rede de transporte os barramentos de média tensão (33, 22, 11 e 6,6kV) que estejam directamente ligados a rede de transporte (400, 330, 275, 220, 110 e 66kV) através de um ou mais transformadores de potência.
	Excluídos os barramentos de média tensão dedicados aos equipamentos de compensação (reactores, banco condensadores e SVC).
	Potência nominal – é a potência máxima que pode ser obtida em regime contínuo nas condições geralmente definidas na especificação do fabricante, e em condições climáticas precisas.
	Produtor – entidade responsável pela ligação a rede e pela exploração de um ou mais grupos geradores.
	Rede – conjunto de subestações, linhas, cabos e outros equipamentos eléctricos ligados entre si com vista a transportar a energia eléctrica produzida pelas centrais até aos consumidores.
	Rede de distribuição – parte da rede utilizada para condução da energia eléctrica, dentro de uma zona de consumo, para o consumidor final.
	Rede de Interligação – é a rede constituída por linhas de Alta Tensão e muita alta tensão que estabelecem a ligação entre a Rede Nacional de Transporte e a rede de transporte dos países vizinhos.
	Rede de transporte – parte da rede utilizada para o transporte da energia eléctrica, em geral e na maior parte dos casos, dos locais de produção para as zonas de distribuição e de consumo.
	Rede Nacional de Transporte de Energia Eléctrica (RNT) – Conjunto de sistemas utilizados para o transporte de energia eléctrica entre regiões, dentro do
	Incident : any malfunction in the electric network, with or without source in power system, which requires or cause the automatic opening of circuit breakers.
	Incorrect performance of a Protection System : it is defined that a protection function had an incorrect performance when performed in an impermissible way or non-selective, when fails its performance or had a worse functioning.
	Incorrect performance of a Protection Function : it is defined that a protection function has an incorrect performance when act in an untimely way, not selective or failed in its performance.
	Inopportune performance of a Protection Function : is a behavior type of a function that is characterized by its performance in the absence of any disturbance in the power system.
	Installation (electrical) : set of electric equipment used in Production, Transmission, Conservative, Distribution and Use of electric energy, including sources of energy, as battery, condensers and all other sources of electric energy storage.
	Load : value in determined instant, of active power supplied at any system point, determined by an instantaneous measure or by a measure obtained by the power integration during a determined space of time. Load can refer to a consumer, a machine, a line or a network.
	Maneuvers : actions to carry out scheme changes or an exploration, or to satisfy, in each moment, the equilibrium between protection and consumption or program agreed for a set of international connections, or yet to regulate voltage levels or reactive energy production in a more convenient value, as well as determined actions to disconnect or connect installations for works.
	Manufacturer : entity responsible for network connection and for leasing of one or more entity responsible for network connection and exploration of one or more generators groups.
	National Transmission Network of Electric Energy (RNT) : set of systems used to transmit electric energy between regions, inside the country or to other countries; to feed subsidiaries network and include the connection systems between networks, power station or connection systems between networks and power stations.
	Network : set of substations, lines, cables and electric equipments connected together in order to transmit

<p>país ou para outros países, para a alimentação de redes subsidiárias e inclui os sistemas de ligação entre redes, entre centrais ou entre redes e centrais.</p> <p>Tempo médio de reposição dos sistema (SARI – System Average Restoration Index) – É o valor médio dos tempos das interrupções de serviço de tempo igual ou superior a 1 minuto num intervalo de tempo determinado (geralmente um ano).</p> <p>Actuação Incorrecta de uma Função de Protecção: Define-se que uma função de protecção teve uma actuação incorrecta quando actuou de forma imprevisível, não seletiva ou falhou a sua actuação.</p> <p>Actuação Intempestiva de uma Função de Protecção: é o tipo de comportamento de uma função de protecção que se caracteriza pela actuação na ausência de qualquer perturbação no sistema de potência.</p> <p>Actuação não Seletiva de uma Função de Protecção: é o tipo de comportamento de uma função de protecção que se caracteriza pela actuação perante a existência no sistema de potência de uma perturbação para a qual não deveria ter actuado.</p> <p>Comportamento Correcto de um Sistema de Protecção: diz-se que um sistema de protecção teve um comportamento correcto quando, perante a existência de uma perturbação no sistema de potência, promove apenas a abertura dos disjuntores estritamente necessários ao isolamento dos elementos afectados pelo menor tempo previsto.</p> <p>Comportamento Incorrecto de uma Sistema de Protecção: define-se que uma função de protecção teve um comportamento incorrecto quando actuou de uma forma intempestiva ou não seletiva, quando falhou a sua actuação ou quando teve um mau funcionamento.</p> <p>Defeito Eléctrico: qualquer anomalia no sistema de potência resultante de uma perda de isolamento que requeria a abertura automática do disjuntor.</p> <p>Disparo: abertura automática do disjuntor provocando a saída da rede de um elemento ou equipamento.</p> <p>A abertura automática é comandada por órgãos de protecção da rede, em consequência de um incidente ou devido à superação dos limites de regulação dos parâmetros da protecção.</p>	<p>electric energy produced by the power stations to consumers.</p> <p>Nominal power: is maximum power, which can be acquired, in a continuous regime in conditions usually defined by manufacturer specifications, and climatic conditions clearly determined.</p> <p>Non-delivered energy (NDE): non-delivered energy estimated value in delivered point, due to supply interruptions.</p> <p>Non-Selective Performance of a Protection Function: is the performance type of a protection function which is characterized by its operation in the presence of a disturbance in the power system which should not perform.</p> <p>Occurrence: Any occurrence in the electric network, with or without source in the power system, which requires or causes an automatic leak in the circuit breakers.</p> <p>Performance Fault of a Protection Function: performance type of a protection function, which in the presence of one disturbance in the power system should be acted and did not act.</p> <p>Planned Interruptions: Are interruptions included in an annual plan of interruptions for preventive maintenance.</p> <p>Power system fault: functioning status of power system (example voltage, current, power, frequency, stability) apart from normal conditions.</p> <p>Preventive Maintenance (preservation): combination of technical and administrative actions carried out with the objective to reduce the breakdown possibility or degradation of the electric installation functioning.</p> <p>Protection Equipment: equipment that incorporates, besides others, one or two protection functions.</p> <p>Protection System: set of protection equipments and other devices required to identify disturbances in the power system and promotes the aperture of the extremely necessary circuit breaker to isolate the affected elements in a possible short space of time.</p> <p>Performance Time of a Protection System: is the average time between the start of a disturbance in the power system and the performance of the last interruption.</p>	<p>Falta de Actuação de uma Função de Protecção: tipo de comportamento de uma função de protecção que perante uma perturbação no sistema de potência deveria ter actuado e não o fez.</p> <p>Flutuação de Tensão: série de variações da tensão ou variação cíclica da envolvente da tensão.</p> <p>Frequência da Tensão de Alimentação: taxa da repetição da onda fundamental da tensão de alimentação, medida durante um dado intervalo de tempo (em regra um segundo).</p> <p>Incidente: qualquer anomalia na rede eléctrica, com origem no sistema de potência ou não, que requer ou cause a abertura automática de disjuntores.</p> <p>Indisponibilidade Planeada: indisponibilidade incluída num plano anual de indisponibilidades para manutenção preventiva.</p> <p>Indisponibilidade Programada: indisponibilidade prevista com uma antecedência de pelo menos 24 horas.</p> <p>Manobras: acções destinadas a realizar mudanças de esquema de uma exploração, ou a satisfazer, a cada momento, o equilíbrio entre a produção e o consumo ou o programa acordado para o consumo das interligações internacionais, ou ainda a regular os níveis de tensão ou a produção de energia reactiva nos valores mais convenientes, bem como as acções destinadas a desligar ou religar instalações para trabalhos.</p> <p>Manutenção correctiva (reparação): combinação de acções técnicas e administrativas realizadas depois da detecção de uma avaria e destinadas à reposição do funcionamento de uma instalação eléctrica.</p> <p>Manutenção Preventiva (conservação): combinação de acções técnicas e administrativas realizadas com o objectivo de reduzir a probabilidade de avaria ou degradação do funcionamento de uma instalação eléctrica.</p> <p>Reposição: fecho do disjuntor manual ou automático, após disparo definitivo ou abertura programada ou fortuita.</p> <p>Selectividade: característica de um sistema de protecção que caracteriza a sua capacidade de ao ser chamado a actuar perante a existência de uma perturbação no sistema de potência, promover unicamente a abertura dos disjuntores que são essenciais para eliminar essa perturbação.</p> <p>Sistema de Protecção: conjunto de equipamentos de protecção e outros dispositivos destinados a identificar perturbações no sistema de potência e a pro-</p>	<p>the tripping and is essential to the disturbance elimination, by the aperture of the associated circuit breaker(s).</p> <p>Restoration: close of a manual or automatic circuit breaker before definitive trippings or planned opening or standby.</p> <p>Scheduled Interruption: interruptions foreseen with an antecedence of at least 24 hours.</p> <p>Selectivity: characteristic of a protection system which characterizes its capacity to act when is required in the presence of a power system disturbance, promoting the commissioning of the essential circuit breaker for this disturbance.</p> <p>Short-Circuit Current: electric current between two points in which an occasional conductive way with low resistance is established.</p> <p>Tripping: automatic opening of circuit breaker provoking the retirement of an element or equipment in the network.</p> <p>The automatic opening is directed by network protection body, in consequence of an incident or due to over action of the protection parameters regulation limits.</p> <p>Supply or Delivery Interruption: status in which the efficient value of supplying voltage at delivered point is inferior to 1% of the UC voltage declared, in at least one phase, originating interruption of the clients' consumption.</p> <p>System Average Interruption Duration Index (SAIDI): is the accidental interruption average time equal or superior to 1 minute.</p> <p>System average interruption Frequency Index (SAIFI): coefficient of the total number of interruptions in the delivered points, during a determined period, by total number of deliver point, at the same period.</p> <p>System Average Restoration Index (SARI): is average value of service interruption period of time equal or superior to 1 minute in a determined break (generally a year).</p> <p>Transmission Network: part of the network used to transmit electric energy, in general and in many cases, from production site to distribution and consumption zones.</p> <p>Interruptions: situation in which a determined element or a group of elements is disconnected from the network.</p>
--	---	---	--